

7. Dokumentacja fotograficzna



Foto 1 Elewacja południowa, widok stropodach



Foto 2 Elewacja zachodnia



Foto 3 Elewacja wschodnia



Foto 4 Elewacja północna



Foto 5 Spękania ścian wewnątrz budynku



Foto 6 Ściany w piwnicy



Foto 7 Ściany piwnic



Foto 8 Strop w piwnicy



Foto 9 Ściany piwnic



Foto 10 Widok stropu DMS w układzie poprzecznym



Foto 11 Widok stropu DMS w układzie podłużnym